

Preisliste (BlackBerry Kamera-Ausbauservice)

BlackBerry® Smartphones:

Curve 8520, Curve 8900, Curve 9300, Bold 9000, Pearl 9100, Storm 9500, Storm2 9520, Bold 9700/9780 & Torch 9800

web

www.BBrepair-Center.de

eMail

info@BBrepair-Center.de

	brutto
Curve 8520 inkl. Blindstopfen „SCHWARZ“	79,90
Curve 8900 inkl. Blindstopfen „SCHWARZ“	99,90
Curve 9300 inkl. Blindstopfen „SCHWARZ“	79,90
– Bold 9000 inkl. Backcover	99,90
Bold 9700/9780 inkl. Rahmen ohne Kameraeinlass	99,90
Storm 9500 inkl. Blindstopfen „SCHWARZ“	99,90
Storm2 9520 inkl. Blindstopfen „SCHWARZ“	99,90
Pearl 9100 inkl. Blindstopfen „SCHWARZ“	79,90
Torch 9800 inkl. Blindstopfen „SCHWARZ“	99,90

Auf Anfrage bieten wir den Kameraausbau auch für andere Hersteller an.

Aus Sicherheitsgründen wird das Kamera-Modul in den Geräten zerstört, sodass ein nachträglicher Wiedereinbau nicht möglich sein wird. Damit erlischt auch der Garantieanspruch beim Hersteller.

Wenn Sie ein Neugerät bei uns erwerben oder Ihr Gerät nicht älter als 3 Monate ist, empfehlen wir den Abschluss des assona Handyschutzbriefs. Weitere Details finden Sie unter: www.assona.de

Alle Preise verstehen sich inkl. Arbeitsleistung und 19% Mehrwertsteuer.
Stand: 01.03.11

address

Gruenerweg 48
12359 Berlin - Germany

hotline: +49 180 5 737 247*
fax: +49 30 398 209 219

* 0.14 €/min from the German landlines; cellular prices may vary.

CEO: Sven Freber
A company of the BBservice Group.

tax office: Berlin-Neukoelln / Germany
VAT ID: DE270690158

bank

name: BBservice Group
bank: Berliner Volksbank

IBAN: DE14100900002249054006
BIC: BEVODEBB